


Jw_cad 基本操作(10)


範囲、消去、複写(コピー)、移動

範囲：図形だけを選ぶ



選択されると図形の線の色が「紫色」に変わります。

範囲：図形と文字を一緒に選ぶ



選択されると図形の線の色と文字の色が「紫色」に変わります。

範囲: 切り取り選択

1

2

The screenshot shows the Jw_cad software interface. At the top, there are two rows of menu options. The first row includes '切り取り選択' (checked), '範囲外選択', '基準点変更', '前範囲', '全選択', '選択解除', '<属性選択>', '属性変更', '文字位置・集計', and '選択図形登録'. The second row includes '切り取り選択' (checked), '範囲外選択', '基準点変更', '追加範囲', '除外範囲', '選択解除', '<属性選択>', '属性変更', '文字位置・集計', and '選択図形登録'. On the left side, there is a vertical toolbar with various icons. The '範囲' (Range) icon is highlighted with a red box. The main workspace shows a CAD drawing with a purple selection range around a rectangular object with a radius of R100. A red dashed arrow points from the top-left corner of the selection range to the bottom-right corner. To the right, there is another drawing with a green selection range around a horizontal line with a radius of R10. A label '[実寸]指定' (Specify actual size) is next to the R10 dimension. On the right side, there is another vertical toolbar with various icons, including '新規', '開く', '上書', '保存', '印刷', '切取', '北', '貼付', '線属性', '寸化', '寸解', '選図', '測定', '表計', '距離', '式計', and 'パラ'. At the bottom, there is a numeric keypad and a keyboard layout.

範囲内の図形と文字を選択します。選択された範囲は「紫色」に変わります。

範囲：範囲外選択

1

2

範囲外選択

400

R100


400

R10

[実寸]指定


選択範囲外の図形と文字を選択します。選択された範囲外は「紫色」に変わります。

範囲:全選択




編集可能なレイヤのすべてを選択します。
[選択解除]を左クリックすると選択前の状態に戻ります。

範囲: 範囲を選択して消去(1)




範囲内の図形と文字を選択する時は、範囲の終点で**右クリック**します。選択された範囲は「**紫色**」に変わります。[消去]機能については、別途説明します。

範囲: 範囲を選択して消去(2)




[消去]をクリックすると範囲内の図形と文字が消去されます。
[消去]の操作を取り消すには、[戻る]をクリックします。

範囲: 範囲を選択して複写する(1)




範囲選択後、[複製]をクリックすると範囲内の図形と文字が複写できる状態に変わります。マウスを複写先に移動させ左クリックします(次ページ参照)。

範囲: 範囲を選択して複写する(2)




[複写]の操作を取り消すには、[戻る]をクリックします。

範囲：範囲を選択して移動する(1)




範囲選択後、[移動]をクリックすると範囲内の図形と文字が移動できる状態に変わります。マウスを移動先に移動させ左クリックします(次ページ参照)。

範囲: 範囲を選択して移動する(2)




[移動]の操作を取り消すには、[戻る]をクリックします。

範囲：＜属性選択＞




範囲選択後、[＜属性選択＞]をクリックすると[属性選択]ダイアログが表示されます。

範囲：＜属性選択＞の手順(1)




範囲選択後、[＜属性選択＞]をクリックすると[属性選択]ダイアログが表示されます。ここでは「指定【線色】指定」を☑すると、次ページのようになります。

範囲：＜属性選択＞の手順(2)




[線属性]ダイアログが表示されます。「線色1」を✓(指定)し、[OK]をクリックします。

範囲：＜属性選択＞の手順(3)




寸法線と文字が紫色になり、[＜属性選択＞]がされます。なお、文字と一緒に選択されたのは文字色が線色と同じためです。

範囲:属性変更




範囲選択後、[属性変更]をクリックすると[属性変更]ダイアログが表示されます。

範囲:属性変更の手順(1)




範囲選択後、[属性変更]ダイアログが表示されます。
ここでは「文字色変更」を☑すると、次ページのようになります。

範囲:属性変更の手順(2)




[線属性]ダイアログが表示されます。「線色7」を✓(指定)し、[OK]をクリックします。

範囲:属性変更の手順(3)




文字が指定の色に変更されました(文字属性変更)。次ページ参照。

範囲:属性選択で属性変更確認




範囲:文字位置・集計-文字位置



[文字位置・集計]は、入力した文字の配置を整理する機能です。
範囲選択後、[文字位置・集計]をクリックします(次ページ参照)。

範囲:文字位置・集計の手順(1)




[行間・文字入力]ボックスに、「5,0」を入力します。詳細は、ヘルプを参照ください。
文字入力については、『Jw_cad基本操作(5)文字』を参照ください。

【文字位置整理】の基準点を指示してください (L)free (R)Read

A-4 S=1/10 [0-0] <0° ×1.04

範囲:文字位置・集計の手順(2)



「基準点」をクリックします。文字が整列して表示されます。

範囲: 文字集計-同じ文字列の出現数


The screenshot shows the Jw_cad software interface with a CAD drawing. The drawing features two horizontal dimension lines, each labeled '400', and a vertical dimension line labeled 'R10 [実寸]指定'. A red dashed box highlights a selection range in the lower-left area of the drawing, which contains a list of dimension values and their occurrence counts:

2	400
1	R10
1	R100
1	[実寸]指定


A callout box points to this list with the text: 選択範囲に使用されている文字列の出現数 (Number of occurrences of text strings used in the selection range).

The software interface includes a menu bar (ファイル(F), 編集(E), 表示(V), 作図(D), 設定(S), その他(A), ヘルプ(H)), a toolbar with various drawing tools, and a right-hand panel with additional tools and a numeric keypad. The status bar at the bottom displays: 範囲選択の始点をマウス(L)で、連続線をマウス(R)で指示してください。 A-4 S=1/10 [0-0] <0° X 1.04

範囲: 文字列の集計書込の手順




範囲: 文字列検索の手順(1)




- ① 文字列検索対象の範囲を選択します。
- ② [文字位置・集計]をクリックします(次ページ参照)。

範囲: 文字列検索の手順(2)




- ③ 文字列操作のコントロールバーが表示されます。
- ④ [文字検索]をクリックします(次ページ参照)。

範囲: 文字列検索の手順(3)



- ④ [文字検索]をクリックすると、[文字検索]ダイアログが表示されます。
- ⑤ [文字検索]ダイアログに検索文字を入力し、[OK]をクリックします。

範囲: 文字列検索の手順(4)




- ⑥ [文字検索]の対象文字が紫色で表示されます。
- ⑦ 検索対象文字は、消去、移動、集計書込等ができます。


【文字位置整理】の基準点を指示してください (L)free (R)Read

A-4 S=1/10 [0-0] Z0 × 1.22

範囲:文字列検索後




範囲: 選択図形登録(一時登録)




- ① 範囲選択後、[選択図形登録]をクリックします。
- ② 画面左上に《図形登録》が表示されます。

選択図形登録の利用(1)



- ① メニュー[その他]から[登録選択図形]をクリックします。

選択図形登録の利用(2)



[選択図形登録]機能は、プログラム終了後の再利用はできません。
[クリップボード]の機能に近いものです(複数画面起動時には登録画面のみ)。